

2024年12月4日

業務委託先における法定検査未実施等について

このたび、札幌エクセルホテル東急における特定建築物定期調査ならびに建築設備定期検査において、当該業務を委託している北海道東急ビルマネジメント株式会社にて、複数の調査・検査項目が未実施となっていたなどの不備があることが判明いたしました。

詳細はこちら

https://www.h-tokyu-bm.co.jp/news_20241204.pdf

お客様へはご迷惑とご心配をおかけしていることを深くお詫び申し上げます。

なお、本件を受けて有資格者（一級建築士）による当該調査・検査項目の確認・検証を行うなど、安全性を担保する措置を講じており、今後においても、業務委託先の業務が適正に実施されるよう管理体制を強化してまいります。

【本件のお問い合わせ先】

電話：011-533-0109

東急ホテルズ&リゾーツ株式会社

札幌エクセルホテル東急